

FASCICOLO INFORMATIVO - CHECK-LIST

(Accordo Tecnico Operativo 09/2005)

colta dei dati tecnici dei mezzi coinvolti o supposti tali, a vario titolo¹, in attività di immigrazione clandestina via mare

(Il presente Fascicolo Informativo ha lo scopo principale di raccogliere informazioni tecniche sui natanti, gozzi in legno e gommoni, utilizzati negli eventi di immigrazione clandestina verso l'Italia, al fine di individuarne le caratteristiche costruttive e quindi l'origine)

1	AMMINISTRAZIONE E ASSETTO CHE HA CONDOTTO L'ISPEZIONE	Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Pozzallo				
2	GDO EVENTO	221735/B				
3	POSIZIONE ²	Lat.36°33'15" N - Long.014°44'29" E				
4	CONDIZIONI METEOMARINE	Mere Dir. SUD F.3 - Vento Dir. SUD F.3				
5	NUMERO EVENTO ³	//				
6	EVIDENZA ⁴	Imbarcazione oggetto di attività di immigrazione clandestina via mare				
7	TIPO DI MEZZO ⁵	BARCA A VELA		GOMMONE		
8	BANDIERA	TURCHIA				
9	NOME ⁶	VENTURER		BLU MOON		
10	MATRICOLA	//				
11	PORTO DI ISCRIZIONE ⁶	BODRUM				
12	DESCRIZIONE DELLO SCAFO	LUNGH: circa mt. 14	COLORE: BIANCA		BORDO LIBERO: -	
		LARG.: circa mt. 4.50	DETTAGLI: natante in vetroresina di colore blu in buono stato.			
13	DESCRIZIONE SOVRASTRUTTURE	Non sono presenti sovrastrutture. Il piano di coperta di colore bianco presenta un ingresso dalla poppa e diverse finestrate. Sulla poppa è presente una doppia timoneria//				
14	DESCRIZIONI LOCALI INTERNI ⁷	Sono presenti tre cabine con cuccette letto, due a poppa e una a prua con un ampio locale vita a centro barca dove è presente una piccola cucina, un tavolo chiudibile parzialmente, divani laterali ed inoltre ci sono due cabine adibiti a bagni servizi igienici//				
15	EVENTUALE CARICO PRESENTE ⁷	//				
16	APPARECCHIATURE PRESENTI A BORDO E RELATIVI DATI TECNICI ⁷ (marca/modello/matricola/costruttore)	GPS SI	BUSSOLA SI	SISTEMI SATELLITARI NO	CARTE NAUTICHE NO	ALTRO NO
		MOTORE ENTRO BORDO SI		MOTORE FUORI BORDO SI		
17	TIPOLOGIA E DETTAGLI SISTEMA PROPULSIVO E CONDIZIONI APPARENTI ⁷ (marca/modello/matricola/costruttore)	MARCA E MODELLO VOLVO PENTA MOD NON RILEVABILE MATR.B891 129672- 51900		MARCA E MODELLO NR.01 YAMAHA MOD 15FMH S/N 684 K S 1056768 J NR. 01 MARINER MOD 6.0 SPROVVISTO DI MATRICOLA		
				NO		
18	PRESENZA FUSTI DI OLIO ⁷					
19	PRESENZA TANICHE DI CARBURANTE ⁷	SI - NR.10 TANICHE PARZIALMENTE PIENE				
20	INDIVIDUATO POSSIBILE CONDUTTORE ⁸	SI				
21	EQUIPAGGIO E NAZIONALITA' (presente/visibile, nazionalità) ^{7,9}					
22	CAVO DI RIMORCHIO E UBICAZIONE (PRORA O POPPA)	NO				
23	ELEMENTI DEL MOTO OSSERVATI PRIMA E DOPO IL PRESENTE RIPORTO	//				
24	FOTO EFFETTUATE (SIA ESTERNE, SIA INTERNE E DI DETTAGLIO) ⁸	SI				
25	FILMATI EFFETTUATI (SIA ESTERNI, SIA INTERNI E DI DETTAGLIO) ⁸	SI				
26	NOTE ¹⁰	IMBARCAZIONE DOTATA DI NR. 1 ALBERO E NR. 2 VELE (FIOCCO E RANDA)				